

Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης για το Alexseal® Premium Topcoat 501

- 1. Εισαγωγή**

Με σωστή φροντίδα και συντήρηση, το ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 θα αντέξει το σκληρό θαλασσινό περιβάλλον. Μετά από την εφαρμογή, είναι σημαντικό να συντηρείτε την εξωτερική επιφάνεια του γιότ διατηρώντας την καθαρή και προστατεύοντάς την. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης προσεκτικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
- 2. Πλύσιμο**

Ξεπλύνετε την επιφάνεια βαφής με καθαρό, γλυκό νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το γιότ για να αφαιρέσετε το αλάτι και τις βρωμιές. Μπορεί να χρειαστεί φίλτρο αποσκλήρυνσης νερού για τα σημάδια σκληρού νερού. Η συσσώρευση λεκέδων σκληρού νερού μπορεί να μοιάζει με πρόωρη θαμπάδα της βαφής. Η παροχή νερού από αφαλάτωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση των λεκέδων από νερό.

Η επιφάνεια βαφής πρέπει να πλένεται μια φορά την εβδομάδα με χρήση ήπιου απορρυπαντικού με ουδέτερο PH που παρασκευάζεται ειδικά για φινιρίσματα βαφής. Ορισμένα απορρυπαντικά απογυμνώνουν το κερί & τα προστατευτικά στεγανοποιητικά από την επιφάνεια. Αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Ελέγξτε την ετικέτα του απορρυπαντικού.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σφουγγαράκια ή καθαριστικά πάνω στη βαφή. Αυτά θα χαράξουν και θα θαμπώσουν το φινιρίσμα. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακά γάντια καθαρισμού και βούρτσες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πλύσιμο βαμμένων επιφανειών.

Στεγνώστε την επιφάνεια για να εμποδίσετε τους λεκέδες νερού. Όταν είναι δυνατόν, στεγνώστε την επιφάνεια με πετσέτα, συνθετικό ή γνήσιο δέρμα chamois και/ή λεπίδα σιλικόνης καλής ποιότητας. Αυτό θα εξαλείψει τους λεκέδες νερού.
- 3. Στεγανοποίηση και προστασία**

Συνιστάται η εφαρμογή κεριού ή πολυμερούς στεγανοποιητικού υψηλής ποιότητας για επιφάνειες βαμμένες με πολυουρεθάνη τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο. Αυτό δρα ως επίστρωση που θα προστατεύσει τη βαφή και μπορεί να βελτιώσει εντυπωσιακά τη διάρκεια ζωής της επίστρωσης.
- 4. Σημαντικές σημειώσεις**

Πολλές εταιρείες κατασκευάζουν προϊόντα για τη στεγανοποίηση και προστασία των βαμμένων επιφανειών. Να χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για επιφάνειες βαμμένες με πολυουρεθάνη. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν αποξεστικά ή καυστικά χημικά.

Μην επιτρέπετε τη συγκέντρωση ή παγίδευση υγρασίας/νερού μεταξύ της τελικής επίστρωσης πολυουρεθάνης και του πλαστικού υμένα, στην προστατευτική συσκευασία, το υλικό, τα μαξιλάρια των καναπέδων ή τα υγρά υφάσματα. Οι τελικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης δεν πρέπει να παραμένουν διαρκώς βυθισμένες κάτω από το νερό. Η επαφή της υγρασίας/του νερού με την τελική επίστρωση πολυουρεθάνης, ακόμη και για λίγες ημέρες, μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία φυσαλίδων στην τελική επίστρωση πολυουρεθάνης.
- 5. Αφαίρεση λεκέδων**

Να αφαιρείτε τους λεκέδες από ένα φινιρίσμα πολυουρεθάνης όσο το δυνατόν συντομότερα. Ορισμένοι λεκέδες μπορούν πράγματι να χαράξουν την επιφάνεια της βαφής και να ενσωματωθούν στην επίστρωση. Αν ένας λεκές δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ήπιο απορρυπαντικό κατά τη διαδικασία της πλύσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαλύτες για να απομακρύνετε το λεκέ. Να αρχίζετε πάντα με ήπιους διαλύτες όπως νέφτι, νάφθα παρασκευής βερνικιού & αραίωσης ή διάλυμα αλκοόλης. Ισχυρότεροι διαλύτες όπως ασετόν και διαλυτικά βερνικιών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως τελευταία λύση. Μετά από την αφαίρεση του λεκέ με τον διαλύτη, πλύνετε την περιοχή με ήπιο απορρυπαντικό και καθαρό νερό για να αφαιρέσετε όλα τα κατάλοιπα του διαλύτη.
- 6. Αφαίρεση καταλοίπων αλατιού**

Αφαιρέστε τα ξηρά κατάλοιπα αλατιού πλένοντας την επιφάνεια με διάλυμα ζεστού νερού και λευκού ξυδιού. Αραιώστε το λευκό ξύδι 1 : 1 με ζεστό νερό και πλύνετε την επιφάνεια. Όταν τελειώσετε, πλύνετε ξανά την επιφάνεια με ήπιο απορρυπαντικό και καθαρό νερό.

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Σελίδα 1 από 3

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής.
Αναθεώρηση Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης για το Alexseal® Premium Topcoat 501

- 7. Τοπική επισκευή**
- Πολλές επιφάνειες σε ένα σκάφος απαιτούν μικρού βαθμού τοπική επισκευή με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση ήπιας άχνας χρώματος, λεπτού στρώματος σκόνης και τις γραμμές από ταινία των πάνελ που έχουν ξαναβαφτεί ή το γυάλισμα μιας ταλαιπωρημένης επιφάνειας για την προσωρινή επαναφορά του λούστρου. Όταν τέτοιου είδους περιοχές χρειάζονται τοπική επισκευή ως μέρος της αρχικής εφαρμογής της στρώσης ή περιοδικά με το πέρασμα του χρόνου για την επιδιόρθωση ελαφρών γρατζουνιών, χρησιμοποιήστε προστατευτικό κερί ή πολυμερές στεγανοποιητικό για να βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας στις περιοχές που υποβάλλονται σε τοπική επισκευή. Μια τέτοια επισκευή πρέπει να γίνεται από έμπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε με γυαλιστικό μηχάνημα χαμηλής ταχύτητας, με χρήση λειαντικού σφουγγαριού που συνιστάται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
- 8. Στίλβωμα**
- Περιστασιακά μπορεί να χρειάζεται ελαφρύ στίλβωμα ή/και τρίψιμο με γυαλόχαρτο των 1500-3000 για την αποκατάσταση ή τη βελτίωση του φινιρίσματος. Το στίλβωμα πρέπει να γίνεται από έμπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε με στίλβωτικό μηχάνημα χαμηλής ταχύτητας, με χρήση υλικού/στίλβωτικού και σφουγγαριού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό κερί ή πολυμερές στεγανοποιητικό για να βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας στις περιοχές που υποβάλλονται σε στίλβωμα. Αποφύγετε το σκληρό στίλβωμα που θα μπορούσε να αφαιρέσει υπερβολικό μέρος της επίστρωσης από την επιφάνεια και να μειώσει την ανθεκτικότητα της βαφής.
- 9. Επιδιορθώσεις κηλίδων**
- Οι επιδιορθώσεις κηλίδων πρέπει να γίνονται από έμπειρο τεχνίτη με χρήση περιοχής ανάμειξης και τεχνικής νέφους για την εφαρμογή Blending Solvent. Η επιδιόρθωση των κηλίδων χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση μιας μικρής περιοχής αντί για την επαναβαφή ολόκληρης της επιφάνειας. Μια περιοχή ανάμειξης των 1500 – 2000 grit θα μειώσει το φλουτάρισμα εκεί όπου η νέα στρώση επικαλύπτει την παλαιά στρώση. Χρησιμοποιήστε Alexseal® A5033 Blending Solvent για να ψεκάσετε μια ελαφρά πάχνη ή νέφος σε αυτή την άκρη της άχνας του χρώματος, ώστε να αραιώσει η υφή και να βοηθήσει στην ανάμειξη. Στίλβωστε την περιοχή ανάμειξης με μηχάνημα για να αποκατασταθεί η γυαλάδα. Το στίλβωμα πρέπει να γίνεται από έμπειρο τεχνίτη είτε διά χειρός είτε με στίλβωτικό μηχάνημα χαμηλής ταχύτητας, με χρήση υλικού/στίλβωτικού και σφουγγαριού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Η εφαρμογή προστατευτικού κεριού ή πολυμερούς στεγανοποιητικού στην περιοχή αυτή θα βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας και τη μείωση της ορατότητας της επιδιόρθωσης.
- Σημείωση: Ορισμένα χρώματα, μεταξύ των οποίων τα κόκκινα, τα γκρι, τα γκριζομπλέ και τα μεταλλικά, δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Για να αποφύγετε την αλλαγή χρώματος, συνιστάται η δοκιμή σε μικρή περιοχή που δεν φαίνεται.
- 10. Συνιστώμενα προϊόντα**
- Ακολουθούν ορισμένα προϊόντα που είναι σχεδιασμένα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των βαμμένων φινιρισμάτων. Και άλλα προϊόντα ενδέχεται να είναι κατάλληλα. Διαβάστε όλες τις ετικέτες πριν τη χρήση.
- Πλύσιμο:
- | | |
|---|------------------------------------|
| ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate A5005 | Aquatech 501 Boat Wash Concentrate |
| 3M Multi-Purpose Boat Soap | Liquid Glass® Wash Concentrate |
| Boat Life Boat Soap | Sudbury Boat Soap |
| Meguiar's Flagship Premium Marine Wash | |
- Στεγανοποίηση και προστασία:
- | | |
|--|---------------------------------------|
| Χρησιμοποιήστε σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία πολυμερές στεγανοποιητικό ή υγρό κερί που περιέχει πολυμερή και είναι σχεδιασμένο για βαφή. | |
| ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer A5010 | Aquatech 201 Premier Polish |
| 3M Scotch Guard Liquid Wax (9061/9062) | Meguiar's Flagship Premium Marine Wax |
| Liquid Glass® Polish/Finish | |

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Σελίδα 2 από 3

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. Αναθεώρηση Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης για το Alexseal® Premium Topcoat 501

Στίλβωμα:	3M Perfect-it Fast Cut XL Compound (51052) ή 3M Perfect-it Fast Cut PLUS Compound (50417) με 3M Perfect-it Green Foam Pad (50499/50962/50874) (ή παρόμοιο). Καθαρίστε χρησιμοποιώντας 3M High Performance Microfibre Cloth Green (02010) (ή παρόμοιο). 3M Perfect-it Finish Control Spray (55535) με Scotch-Brite High Performance Microfibre Cloth White (02010) (ή παρόμοιο).
Γυάλισμα μετά το στίλβωμα:	3M Perfect-it Extra Fine PLUS Polish (80349) με 3M Perfect-it Yellow Foam Pad (50879/50875/50536) (ή παρόμοιο). Καθαρίστε χρησιμοποιώντας 3M Perfect-it High Performance Ultra Soft Yellow Cloth (50400) (ή παρόμοιο). Προαιρετικά για σκούρα χρώματα: 3M Perfect-it Anti-Hologram Polish (50383) με Ultrafine Foam Pad Blue (50880/50708/50457). Καθαρίστε με 3M Perfect-it Anti Hologram Microfibre Cloth Blue (50486) Επικοινωνήστε με την Alexseal Yacht Coatings για περαιτέρω πληροφορίες.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τραχύ, λευκό αφρώδες σφουγγάρι σε φινιρίσματα πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιήστε το λεπτότερο κίτρινο αφρώδες σφουγγάρι που ορίζεται παραπάνω εάν απαιτείται αφρώδες σφουγγάρι για το στίλβωμα.

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Σελίδα 3 από 3

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής.
Αναθεώρηση Οκτωβρίου 2017