

Las mejores prácticas para todas las personas que tienen que aplicar materiales a base de epoxy.

Información importante

- Entre más tiempo tarde la aplicación, hay más riesgo de estar en contacto con los vapores solventes del producto.
- Entre más pintura se usa, hay más riesgo de estar en contacto con los vapores solventes del producto.
- Los espacios cerrados pueden aumentar el riesgo de estar en contacto con los vapores solventes del producto.
- Los vapores solventes y el aire pueden formar mezclas explosivas.
- Los vapores solventes pueden causar la pérdida de aire en un área, bajando el nivel de oxígeno lo que puede causar dificultades al respirar y hasta sofocamiento.
- Los filtros, los guantes y la ropa pueden gradualmente ser menos efectivos en prevenir las partículas del aerosol y del vapor.

Antes de aplicar el aerosol

- Lea las instrucciones de los manuales TDS y MSDS y familiarícese con las instrucciones de seguridad del producto que está usando.
- Refiérase a la tabla de abajo para ayudarse a decidir que equipo protector debe usarse.
- El equipo protector tal como máscaras, guantes, y protectores de ojos deben llevar la marca CE.
- Asegúrese que todo equipo protector ha recibido el mantenimiento apropiado y que se han reemplazado las partes malgastadas.
- Consulte un consejero de salud y seguridad, un gerente o representante si tiene preguntas.

Durante la aplicación del aerosol

- Asegúrese de que solamente personal esencial está en el área y de que ellos también lleven el equipo de protección apropiado. Cualquier persona que no sea esencial debe abandonar el área.
- Los vapores deben ser removidos por medio de ventilación o extracción.
- Cambie los filtros y los guantes regularmente y cámbiese la ropa cuando se contamina mucho.

Después de aplicar el aerosol

- Lávese las manos bien antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Quite cualquier pintura de la piel con agua fría y jabón.
- Quítese ropa y guantes contaminados cuidadosamente y bótelos en un lugar seguro si es necesario.
- Dúchese antes de salir del edificio o tan pronto como pueda después de haber estado expuesto a la pintura o al aerosol.
- Use una loción humectante de uso general para reemplazar los aceites naturales de la piel.
- Lave y seque la parte interior de su máscara y guárdela en un lugar seguro.
- Lave los overoles de algodón contaminados, las bandas para el sudor y cualquier otra ropa antes de rehusarlas.
- No use solventes para quitar la pintura de la piel.
- No salga del edificio o viaje con ropa o equipo contaminado.
- No coma o beba en el área de trabajo.



Opciones para el equipo de cabeza



Guantes resistentes a químicos

Overoles de algodón

Overoles desechables

Botas de seguridad

Crema protectora

	Aire libre	Espacios cerrados	Tienda para aerosoles	Área de trabajo	Cabina para aerosoles	Comentarios
Respiradores	Entrada de aire	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • La selección de máscaras depende del peligro de la pintura, de la duración del trabajo y de la ubicación del trabajo. • Use los cartuchos para las partículas y el vapor. • Siempre revise cuidadosamente la máscara y asegúrese que no esté dañada. • Asegúrese que le quede bien, el pelo facial puede impedir que cierre bien. • Revise la fecha de expiración del cartucho y cámbielo si no funciona. • Cambie el cartucho tan pronto como haya olor del solvente.
	Cartucho completo	●	●	●	●	
	Medio cartucho	●	●	●	●	
Ojos	Gafas Protectoras	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Esto depende del respirador y la selección de la máscara • Dependiendo de la situación use una máscara completa o gafas de seguridad • Use las tiras de plástico transparente removibles en la máscara completa.
	Gafas de seguridad	●	●	●	●	
Overoles	Algodón	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Use manga larga, overoles largos de algodón. • Los overoles deben ser de un mínimo de 60% de algodón. • Mantenga los botones y las cremalleras cerradas siempre. • Asegúrese de que no hay huecos o que hay piel expuesta en las muñecas o tobillos.
	Protectores Desechables	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Use los protectores desechables sobre los overoles de algodón en situaciones cuando se va a estar expuesto mucho a la pintura. • Deseche los protectores desechables todos los días • Reemplace los overoles (ambos de algodón o desechables) inmediatamente si la pintura penetra en el interior.
	Guantes	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Use guantes resistentes a químicos con manga larga que cubra los overoles. • Reemplace sus guantes tan pronto como se vean sucios adentro.
Botas	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Use botas de seguridad anti estáticas con puntas de hierro y que también deben cubrir los tobillos.
Crema Protectora	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> • Aplíquela a la piel que esté expuesta y que no está cubierta por el equipo protector. • No la use en lugar del equipo protector. • No use productos a base de jalea de petróleo.

Clave: ● Es muy recomendada ● Es Recomendada ● Es opcional / Depende de la situación

